

TESSAROL SREDSTVO ZA UKLANJANJE BOJE

POLJE PRIMENE

Za hemijsko uklanjanje različnih vrsta premaza (na bazi rastvarača, na bazi vode, dvokomponentnih) sa metalnih i drvenih površina.

SVOJSTVA

- brzo i efikasno dejstvo,
- ne kaplje sa vertikalnih površina,
- lako se uklanja.

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Mešavina jakih rastvarača, dodataka
GUSTINA	1,15–1,25 g/ml
RAZREĐIVANJE	Ne razređivati
JEDINICE PAKOVANJA	0,75 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda u originalnoj ambalaži i uskladištenog na odgovarajući način (na temperaturi od + 5 °C do +25 °C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	Špahtla (fleksibilna špatula od nerđajućeg čelika), četka
RADNI USLOVI	Temperatura sredstva za uklanjanje premaza, vazduha i prostora od +5 °C do +25 °C.
DEBLJINA SLOJA	0,5–1 mm, na vertikalnim površinama do debljine potrebne da sredstvo ne bi kapalo
VREME POTREBNO DA BI SREDSTVO DELOVALO	15–30 minuta (za jednokomponentne premaze), 30–60 minuta (za dvokomponentne i druge deblje premaze). Vreme potrebno da proizvod počne da deluje zavisi od vrste, debljine i starosti sistema premaza i radnih uslova.
METODE UKLANJANJA	Uklonite omekšali premaz špatulom ili žičanom četkom, očistite površinu vodom i osušite. Ako se premaz ne ukloni u potpunosti, ponovite postupak.
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l za uklanjanje jednog sloja na 2–3 m ² . Stvarna potrošnja zavisi od vrste premaza i debljine sistema premaza.

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Ako ne znate koji je sistem premaza korišćen za zaštitu površine, preporučujemo da testirate sredstvo za uklanjanje boje na malom, manje vidljivom delu površine. Ako uklanjanje nije efikasno, to znači da su u osnovi premaza otpornija veziva i da se on mora ukloniti zagrevanjem grejačima visoke temperature ili postupkom brušenja i peskarenja.
- Uklanjanje je efikasnije kada je površina prekrivena streč folijom.
- Loše očišćena površina (tragovi sredstva za uklanjanje premaza, masnoća itd.) može prouzrokovati oštećenja u novom sistemu premaza.
- Kada je metalna površina čista, suva i bez ostataka rđe, zaštitite je kako je preporučeno za nove metalne površine.
- Kada je drvo čisto i suvo (sadržaj vlage ne sme preći 15% za četinare i 12% za listopadne vrste drveta), izbrusite ga i zaštitite kako je preporučeno za nove drvene površine.
- Ne preporučujemo upotrebu TESSAROL SREDSTVA ZA UKLANJANJE BOJE za uklanjanje starih premaza sa plastičnih materijala.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE:** Držite ruku na poklopcu kada otvarate ambalažu.
- Prilikom rada koristite odgovarajuću zaštitnu opremu (odeću, rukavice, naočare).
- Omekšale premaze odložite kao opasan otpad.