

Visoko kvalitetan lepak bez rastvarača, za brzo i snažno lepljenje

Opis

Visoko kvalitetan lepak bez rastvarača na bazi akrilne emulzije. Koristi se za brzo i snažno lepljenje na svim tipovima poroznih površina, kao što su drvo, beton, malter, gips kartonske ploče itd. Nema potrebe za bušenjem, fiksiranjem zavrtnjima ili zakucavanjem.

Primena

MONTAGE-W je pogodan za lepljenje termoizolacionih materijala kao što je stiropor, materijala za zvučnu izolaciju, drvenih okvira i sokli, panela, drvenih podova, pločica, dekorativnih okvira, prirodnog kamena, zidnih utičnica itd. na poroznim površinama.

Tehnički podaci

Boja:	bež
Procenat čvrste materije:	približno 80%
Gustina:	1,4 kg/lit
Temperatura za primenu:	od +5°C do +40°C
Temperaturna otpornost:	od -20°C do +70°C
Minimalno otvoreno vreme za rad:	15 min
Otpornost na kidanje (MEL 050):	
• posle 2 sata:	> 1,5 N/mm ²
• posle 24 sata:	> 2,5 N/mm ²
• posle 72 sata:	> 3 N/mm ²

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti suva i bez prašine, masnoće i sl.

2. Nanošenje

MONTAGE-W je proizvod spreman za upotrebu. Kartuša se ubacuje u specijalni pištolj i brizgaljka se odseče ukoso. Zatim se nanosi na jednu od lepljenih površina tačkasto sa rastojanjem 20 cm ili trakasto. Površine koje se lepe se dovedu u kontakt jedna sa drugom kako bi se lepak rasporedio na obe površine, zatim se odvoje i sačeka 5 minuta, nakon čega se vrši snažno pritiskanje površina jedna o drugu ili se koristi gumeni čekić. Teži materijali koji prelaze 8 kg/m² se moraju pridržavati najmanje 15h. Za veoma porozne materijale (npr. gips) se preporučuje razređivanje lepka vodom i nanošenje tako pripremljenog rastvora četkom na površinu poroznog materijala. Zatim se ponavlja procedura za lepljenje koja je navedena iznad.

Čišćenje:

Dok je još uvek svež, lepak se može odstraniti vodom. Kada očvrsne, može se odstraniti samo mehanički.

Potrošnja

Prosečna potrošnja: 1 kartuša/12 dužnih metara.

Pakovanje

Kartuša 310 ml.

Rok upotrebe - Skladištenje

Rok trajanja je 12 meseci, u suvom okruženju bez visokih temperatura.

Napomene

- Materijali lepljeni MONTAGE-W-om mogu trpeti opterećenje nakon 48 sati.
- U slučajevima kada se lepak koristi za lepljenje na površinama koje nisu porozne, površina materijala koja se lepi mora da bude porozna.