

TESSAROL CERAMIX

NAMENA

Premaz je namenjen dekoraciji keramičnih pločica i stakla u kuhinjama, kupatilima, toaletima i drugim površinama u zatvorenom prostoru. Pogodan je za kratkotrajni kontakt sa vodom na vertikalnim površinama (odvodnim), ali ne sme biti u dužem kontaktu sa vodom. Ovaj proizvod nije pogodan za bojenje horizontalnih i podnih površina, samočistećih keramičnih pločica, pločica u saunama, tuš kabinama i oko kada. Obojene površine pogodne su za upotrebu već posle dva dana sušenja.

SVOJSTVA

- Odlično prijanjanje na keramiku, staklo i mnoge problematične površine u enterijeru (tvrdi PVC, pocinkovani čelik, aluminijum...)
- Otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
- Dobre mehaničke karakteristike
- Satenski završni izgled
- Pogodan za okolinu
- Bez neprijatnog mirisa
- Brzo sušenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Specijalna smola, voda, aditivi, pigment
NIJANSE	Bela i mnogobrojne nijanse prema ton karti HGMIX
SJAJ	Satin
GUSTINA	1,22 g/ml
RAZREĐIVANJE	Spremno za upotrebu
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(i), 140 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 70 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	0,75 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda zatvorenog u originalnoj ambalaži i uskladištenog na odgovarajući način (temperatura u rasponu od +5 °C do +35 °C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži. NE SME SE ZAMRZAVATI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	razređivanje	mlaznica	pritisak
četkom (od sintetičkih vlakana)	Spremno za upotrebu		
valjkom (od mikrofibera ili filca)	Spremno za upotrebu		
prskanje			
nanošenje kompresorskim pištoljem	Do 5 %	1,2–1,5 mm	2–3 bara
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da bude bar +8 °C, a vlažnost vazduha ispod 80 %.		
SUŠENJE (T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha 65 %)	Suvo na dodir za otprilike 2 sata, pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 6–8 sati. Vreme sušenja je duže na nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha.		
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva oko 10–12 m ² površine u 1 sloju. Praktična potrošnja zavisi od obrade, vrste površine i načina nanošenja.		
ČIŠĆENJE ALATA	Odmah nakon upotrebe oprati vodom, suve ostatke boje ukloniti pomoću TESSAROL NITRO RAZREĐIVAČA		

PRIPREMA POVRŠINE

Keramika

Pre nanošenja premaza, površinu očistite sredstvom za uklanjanje kamenca i izbrusite je. Za uklanjanje masnoće, ulja i prljavštine koristite TESSAROL NITRO RAZREĐIVAČ. Uklonite stari silikon ostrim nožem. Preostali osušeni silikon treba očistiti sa površine sredstvom za uklanjanje silikona, jer sama boja ne prijanja na silikon. Ispirite površinu sa puno vode da biste uklonili preostalo sredstvo za čišćenje. Sačekajte da se osuši. Pre nanošenja premaza, površina mora biti potpuno suva, neoštećena i očišćena (bez ulja, masnoća, prašine i drugih nečistoća). Spojevi pločica takođe moraju biti suvi pre farbanja. U suprotnom, boja može da izvuče čestice prašine iz spojeva pločica i ako se ne ukloni tokom farbanja, može da utiče na konačan izgled.

Priprema površine je ključ za dobro prijanjanje premaza i dugotrajnost!

Staklo

Očistite površinu uobičajenim sredstvima za čišćenje stakla i pažljivo isperite vodom i sačekajte da se osuši.

Pocinkovani čelični lim, tvrdi PVC

Očistite površino mešavinom vode (10 l), rastvora amonijaka (0,5 l) i deterdženta (jedan poklopac) i izbrusite je brusnom krpom napravljenom od sintetičkih vlakana. Ostatke od brušenja temeljno očistite vodom i osušite površino. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dozvoljena!

Površina od toplo pocinkovanog lima

Obavezno dodatno blago peskarenje.

Površina od aluminijuma*

Površino očistite **TESSAROL NITRO RAZREĐIVAČEM** i izbrusite je brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dozvoljena!

Renoviranje starih premaza

Neoštećene premaze treba izbrusiti i očistiti; oštećene premaze treba potpuno ukloniti.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	ZAVRŠNI PREMAZ
KERAMIKA	Uklanjanje kamenca i nečistoća	2x TESSAROL CERAMIX
STAKLO	Uklanjanje nečistoća	
POCINKOVANI ČELIK	Uklanjanje korozivnih proizvoda i nečistoća	
ALUMINIJUM*	Uklanjanje korozivnih proizvoda i nečistoća	
TVRD PVC	Uklanjanje nečistoća	1–2x TESSAROL CERAMIX
STARI PREMAZI	Čišćenje, brušenje i uklanjanje oštećenih slojeva	

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Nakon nanošenja, zaštitna traka se mora odmah ukloniti dok je boja još vlažna! Zbog jakog vezivnog sadržaja i mehaničke otpornosti boje, suvi film boje se može povući sa podloge prilikom uklanjanja trake.
- Površina boje je otporna na kratkotrajni kontakt sa vodom na vertikalnim površinama, šampone, uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i razne mrlje (ulje, kečap, sok, itd). Obojene mrlje od kafe ili čaja moraju se odmah ukloniti.
- Premaz nije pogodan za podne površine i ne sme da bude u konstantnom kontaktu sa vodom.
- Proizvod ne nudi antikorozivnu zaštitu na gvožđu bez osnovnog premaza. Može se koristiti na drugim obojenim metalima.
- Za brisanje i čišćenje koristi se mekani sunder. **Zabranjena je upotreba abrazivnih sredstava za čišćenje i grubih sundera jer oštećuju premaz!**
- Treba imati u vidu da boja dostiže konačnu tvrdoću i upotrebljivost nakon mesec dana, pa u međuvremenu izbegavajte mehanička oštećenja površine.
- Pri radnoj temperaturi nižoj od 8 °C, neće se formirati sloj premaza.
- * Pre bojenja aluminijumskih podloga, neophodno je obaviti preliminarni test prijanjanja premaza na očišćenu površinu.
- Prilikom nanošenja premaza, preporučuje se brušenje finim brusnim sunderima između slojeva kako bi se postiglo bolje prijanjanje premaza između slojeva i lepši konačan izgled.

NAPOMENA! Naslikana površina postaje mekša pri kontaktu sa vodom, pa izbegavajte čišćenje površine u ovom trenutku. Kada se film boje osuši, tvrdoća se vraća u prvobitno stanje.